


組フタフックFK-1または保温フタ用組フタフックFK-4の取付方法

組フタフック/保温組フタフック 縦向きの場合

×2 トラストッピンねじ(ステンレス) 4×25 銅板パネル用

同梱

シリコン
全箇所



組フタフック 横向きの場合

×2 トラストッピンねじ(ステンレス) 4×25 銅板パネル用

同梱

シリコン
全箇所

