

【品番：NBCNRCK】 【部品コード：7883394】
バリアコートワークトップ/バリアコートNEO用
お手入れキット 取扱説明書

このたびは、バリアコートワークトップ/バリアコートNEO用お手入れキットをお買い上げいただき、ありがとうございます。
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
 ※本製品はコーティングを補修するもので、ワークトップ、シンクに付いた傷などは補修できません。
 本製品は効果が薄れた箇所を部分的にコーティングするものです。
 ワークトップ全面(広範囲)やシンク全面(広範囲)をコーティングする場合は、再加工(有償)をご用意しています。




バリアコートワークトップ/バリアコートNEOは、撥水・撥油コーティングにより汚れをふき取りやすくする効果があります。こすれなどで効果の低下がみられる場合、お手入れ時に本製品をご使用いただくと、効果が長持ちします。


⚠ 使用上の注意	
<p>禁止 飲食又は喫煙中に使用しない。 健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。</p>	<p>禁止 開けたまま放置しない。 健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。</p>
<p>禁止 吸引したり、飲んだりしない。 健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。</p>	<p>禁止 用途以外に使用しない。 バリアコートワークトップ、バリアコートNEO付シンク以外には使用しないでください。</p>
<p>禁止 コート剤は排水口に流さない。 トラップなどが変形して、水漏れの原因になるおそれがあります。</p>	<p>必ず実行 同梱のポリ手袋を使用する。 手に付いた場合は水と石鹸で十分に洗浄してください。</p>
<p>必ず実行 幼児の手の届かないところに保管する。 誤って飲み込むおそれがあります。</p>	<p>必ず実行 使用時は必ず換気する。 換気を行わないと、健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。</p>
<p>必ず実行 ワークトップ、シンク以外の箇所に液が付いた場合、すぐに拭き取る。 固着や変色のおそれがあります。</p>	<p>必ず実行 コート剤は必ず本体記載の使用期限内に使用する。 コート剤が硬化しないおそれがあります。</p>

応急処置	
<p>使用中に気分が悪くなった場合。 直ちに使用を中止し、空気の新鮮な場所へ移動してください。</p>	<p>飲み込んだ場合。 無理に吐かせようとせず、口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けてください。</p>
<p>皮膚に付いた場合。 水と石鹸で十分に洗浄してください。</p>	<p>目に入った場合。 清水で十分に洗浄し(最低15分)、医師の診断を受けてください。</p>
<p>上記対応後も異常が続く場合は、必ず医師の診断を受けてください。</p>	

バリアコートワークトップ/バリアコートNEO用お手入れキット 【品番：NBCNRCK】			
用途	キッチン用人工大理石ワークトップ(バリアコートワークトップ専用)、キッチン用人工大理石シンク(バリアコートNEO専用)のお手入れ		
成分	フッ素系溶剤、フッ素樹脂		
液性	水溶性	内容量	20g
発売元	株式会社 LIXIL		


※本製品についてのお問い合わせ、お手入れキットの購入については、キッチン本体の取扱説明書に記載している連絡先にお問い合わせください。

同梱部品の確認			
コート剤	専用布(10枚)	ポリ手袋(1組)	取扱説明書(本紙)
			

お客様にご用意していただくもの			
柔らかい布(ふきん)	ナイロンスポンジ(研磨粒子なし)	メラミンスポンジ(頑固な汚れの場合)	エタノール(薬局等で購入できます)
			
台所用アルカリ性洗剤	台所用塩素系漂白剤		
			

コート方法(作業手順)

※下図は、シンクの場合を示します。
ワークトップも同様の作業手順になります。




1. 表面の洗浄

下記の洗浄を確実に行わないと十分な効果が得られません。

- ① コート性能の低下が見られる場所の汚れを台所用アルカリ性洗剤を含ませたナイロンスポンジで落としてください。【ワークトップ・シンク共通】
 - ② 「茶シブ」「黒ズミ」「水垢」などの頑固な汚れは、台所用塩素系漂白剤を滴下(2~3分漬け置き)後、ナイロンスポンジでこすってください。
【主にシンク】
- ※上記方法でも落ちない汚れの場合は、メラミンスポンジに水を含ませて汚れが気になる部分を軽くこすってください。
- ③ 洗剤類を水で十分に流した後、柔らかい布やキッチンペーパーなどで完全に水分をふき取ってください。【ワークトップ・シンク共通】
 - ④ 同梱の専用布にエタノールを含ませて、コートしたい部分の水分や油分を完全にふき取ってください。【ワークトップ・シンク共通】

2. コート剤の塗り込み【ワークトップ・シンク共通】

- ① コート剤を同梱の新しい専用布に十分に染み込ませ、コートしたい部分に同じ方向に繰り返さず、円を描くようにムラなく塗り広げてください。
- ② 同梱の新しい専用布で、ふき残しがないように、ふき取ってください。
※塗り込み後、なるべく乾燥が始まる前に手早くふき取ってください。時間が経過すると、ムラになるおそれがあります。ムラが目立つ場合は、新しい専用布にかえて、少し力を加えて、繰り返しふき取ってください。




3. コート剤の乾燥【ワークトップ・シンク共通】


約10時間(室温)で乾燥します。
(例)夕食後お手入れいただくと、翌朝からご使用できます。

4. 効果の確認【ワークトップ・シンク共通】

乾燥後は水滴をたらし水がはじくか確認してください。
※水がはじかない場合は『1. 表面の洗浄』から再度行ってください。



《×：水がはじいていない状態》



《○：水がはじいている状態》

※本製品による効果は使用状況により異なりますが、約6ヶ月程度です。
※バリアコートワークトップ/シンクのベースとなるコーティングが完全に失われている場合は、効果時間が短くなります。その場合は再加工を有償にて承っておりますので、お買い上げの販売店、または修理受付センターまでお問い合わせください。

本製品を使い終わったら

保管方法

- ・コート剤は必ず本体記載の使用期限内に使用してください。
開封後は、1年以内になります。
- ・保管時は下記の条件での保管は避け、立てた状態で保管してください。
 - 直射日光があたる場所
 - 凍結する場所
 - 湿気が多い場所
- ・冷蔵庫などできるだけ低温低湿な状態での保管をお勧めいたします。
※冷蔵保管の場合は、冷蔵庫から取り出して使用する前に必ず室温に戻し、結露が消失してから開封してください。

廃棄方法

- ・廃棄の際は中身を使い切るか、同梱の専用布またはキッチンペーパーなどの紙類に染み込ませて乾燥させた後、自治体の指示に従い処理してください。
- ・コート剤は排水口には流さないでください。